

246

248

RIDGID[®]

| | |
|-----------|-------|
| GB | p. 1 |
| DE | p. 2 |
| FR | p. 3 |
| NL | p. 4 |
| IT | p. 5 |
| ES | p. 6 |
| PT | p. 7 |
| SV | p. 8 |
| DA | p. 9 |
| NO | p. 10 |
| FI | p. 11 |
| HR | p. 12 |
| PL | p. 13 |
| RO | p. 14 |
| CZ | p. 15 |
| HU | p. 16 |
| GR | p. 17 |
| RU | p. 18 |



RIDGE TOOL COMPANY

SE

246, 248

Driftsinstruktioner



WARNING! Läs dessa instruktioner och den medföljande säkerhetsbroschyren noggrant innan du använder utrustningen. Om du är osäker på hur du skall använda detta verktyg, ber vi dig kontakta din RIDGID-återförsäljare för mer information.

Om du använder verktyget utan att förstå eller följa instruktionerna finns risk för elektriska stötar, brand och/eller personsador.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER!

WARNING! Det höga trycket som rörklippen uppnår vid kapning kan göra att röret splittras och att rörbitar kastas ut med stor kraft. Detta kan orsaka allvarliga skador på ögonen och kroppen.

- Använd skyddsglasögon.
- Stå inte nära rörens ändar.
- Försäkra dig om att inga andra personer är i omedelbar närhet vid kapmomentet.
- Överskrid inte rekommenderade rördimensioner och använd inte rörmaterial som bör undvikas.

Kontrollera kedjan och försäkra dig om att det inte finns några skadade trissor, länkar eller kedjepinnar. **ANVÄND INTE** verktyget om kedjan eller någon annan del av verktyget är trasigt eller skadat.

DRIFTSINSTRUKTIONER

VIKTIGT: Om kaprörelsen stannar innan röret kapas har rörklippen fastnat. Tvinga INTE på handtaget eller vredet med överdriven kraft. Lyft i stället vredet och vrid det så att pilen är riktad BORT från det röda handtaget (se Fig. 2). Pumpa i pilens riktning för att lossa kedjan. Återställ rörklippen genom att använda rätt kedjepinne i kroken.

Ställa in rörklippen

1. Lyft och vrid vredet till friläget (tappen inte i spåret).
2. Vrid vredet tills kanten på den yttre sidoarmen är i linje med märket för den rördimension som ska kapas. Graderingsmärkena sitter på armens insida.
3. Sätt rörklippen på röret med vredet åt höger, och grensla sedan rörets längsta ände.

Justera kedjan

4. När rörklippen är rätt inställd kan du dra kedjan tätt runt röret. Fäst rätt kedjepinne på hakarna. Vrid ställvredet moturs tills kedjan är spänd.
5. Vrid spärrvredet så att pilen pekar mot det röda handtaget. (Se Fig. 1.) Kedjan måste vara rätt monterad så att den har möjlighet att kapa röret på rätt sätt.

Kapa röret

6. Pumpa med handtaget i pilens riktning tills röret gått av.

Smörja rörklippen

7. Lyft och vrid vredet till friläget (se även steg 1).
8. Vrid vredet medurs tills sidoarmarna är helt stängda.
9. Smörj nippeln i vredet. Använd ett smörjfett av hög kvalitet. Smörj tills smörjfettet sipprar ut vid tätningarna.
10. Smörj regelbundet kedjan och skärtrissorna med olja så att de hålls i gott skick.




Fig. 1




Fig. 2

RIDGID[®]
Tools For The Professional™

Ridge Tool Europe
Research Park Haasrode, Interleuvenlaan 50, 3001 Leuven
Belgium
Phone.: + 32 (0)16 380 280
Fax: + 32 (0)16 380 381
www.ridgid.eu


EMERSON[™]
Professional Tools